

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Lokasi Penelitian




**Gambar 3. 1 Denah Lokasi Penelitian**

*Sumber: Google Earth 2023*

Alamat lokasi penelitian berada di Jalan Cihanjuang Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat.




**Gambar 3. 2 Tampak Gedung Akademi Metrologi**



**Gambar 3.3** Potongan Memanjang Gedung Akademi Metrologi Sumedang

### 3.2 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ditunjukkan melalui diagram alir berikut ini:



**Gambar 3.4** Kerangka Penelitian